РОССИЯ

АО «Чувашторгтехника»



ЛИОФИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ЛФ-16П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4. УСТРОЙСТВО	5
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8
6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	10
СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
7.1 РАБОТА ПО ЗАВОДСКИМ ПРОГРАММАМ СУШКИ	11
7.2. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	15
7.3 ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА	17
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
8.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЯНОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА	18
9. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ	3.20
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	21
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	22
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	22
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	22
14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	23
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	23
16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ЛИОФИЛЬНЫХ КАМЕР.	23
17.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	24
18. Учет технического обслуживания и ремонта в период эксплуатации	25

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано и изучено перед началом проведения любых работ с лиофильной сушильной камерой ЛФ-16П (далее – камера) пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, его установку, ввод в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и хранится весь срок службы изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя паспортные данные.

Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015.

В связи с постоянным совершенствованием камеры, в его конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на его монтаж и эксплуатацию.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Камера предназначена для замораживания и высушивания продуктов вакуумом для последующего длительного хранения (до 25 лет) без потери вкуса и питательной ценности (потери не более 3 %) - лиофилизация.

Высушивание в камере исключает факторы ухудшения качества пищи: тепло, вода и кислород. Просто добавить воду в лиофилизированный продукт вернёт его в первоначальное состояние до лиофилизации.

Камера предназначена для использования на предприятиях общественного питания, Лиофильные сушильные камеры ЛФ-16П изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4 ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

	таолица т
Параметр	Значение
1. Номинальное напряжение, В	400 B
2. Номинальная мощность, кВт	11
3. Частота тока, Гц	50 Гц
	Трехфазный
4. Род тока	переменный с
	нетралью
5. Рабочее давление в камере, мбар, менее	3
6. Температура окончательной сушки, ⁰С	до +50
7. Температура разморозки, °C	до +60
8. Материал лотков	AISI 304
9. Время достижения рабочего значения вакуума, мин, не более	30
10. Тип используемого хладагента в холодильной машине	R404A
11. Объем загружаемого продукта, л, не более	16
12. Суммарная площадь лотков, м2	1,6
13. Габаритные размеры, мм, не более	
длина	1327
ширина	1027
высота	1768
14. Масса нетто, кг, не более	610

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

		•
№ п/п	Наименование	Количество,
	Паименование	ШТ.
1	Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П	1
2	Тележка для лотков(размер 926х526х936 мм)	1
3	Лоток(размер 310х430х20 мм)	24
4	Масло для вакуумных насосов, л	1,5
5	Руководство по эксплуатации на вакуумный насос	1

4. УСТРОЙСТВО

Основные элементы камеры показаны на рисунке 1.

Камера состоит из корпуса 3 и вакуумного сосуда.

Внутрь вакуумного сосуда установлена кассета с лотками 1 для продуктов. Лотки, для продуктов и облицовка корпуса камеры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Вакуумный сосуд закрывается дверкой 2 из оргстекла с помощью поворотной ручки. Положение закрыто - ручка вниз, положение открыто – ручка вправо. Между дверкой и сосудом установлен уплотнитель силиконовый 5.

Для слива конденсата установлен кран 4. Под кран устанавливается лоток для сбора жидкости.

На лицевой панели расположен сенсорный дисплей 6 для управления работой камеры.

Вакуумный насос 7 создаёт вакуум в сосуде. Вакуумный шланг 8 соединяет насос и сосуд камеры. Концы шлага 8 затянуты хомутами через центрирующие уплотнительные кольца.

На насосе 7 установлен маслоуловитель масла 9 (фильтр масляного тумана). Внизу сзади камеры в коробке расположен силовой трансформатор питания.




Рис. 1. сушильная камера ЛФ-16П

ОПИСАНИЕ СЕНСОРА ДИСПЛЕЯ

Окно управления указано на рисунке 2.

На сенсорном дисплее отображается окно с кнопками и параметрами для управления работой камеры и настройки параметров; выбора программы сушки; времени шагов; температуры для режима предварительной заморозки; температуры окончательной сушки.






Рис. 2. Сенсорный дисплей



- кнопка «Конфигурация», корректировка параметров «Температура предварит.заморозки» и «Температура окончательной сушики».



- кнопка «Разморозка», включение оттайки в сосуде камеры.



5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током камера относится к 1 классу по ГОСТ МЭК 60335-1.

К обслуживанию камеры допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и ознакомленные с настоящим Руководством.

Камера не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами, при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Внимание! Работа без заземления запрещена!

ПРИ РАБОТЕ С КАМЕРОЙ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- перед началом использованием уберите всю упаковку и защитную пленку с камеры;
- при обнаружении неисправностей немедленно отключите камеру от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта;
- **в**ключайте камеру в сеть только после устранения всех неисправностей;
- перед санитарной обработкой камеры отключите ее от сети:
- **■** после работы камеры не прикасайтесь к холодным поверхностям;
- не размораживайте камеру электрофеном или другим нагревательным устройством.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **■** подключать камеру к сети при поврежденном шнуре питания;
- **■** держать включенной пустую продуктами камеру, кроме сервисного режима;
 - превышать загрузку продуктов, указанную в Табл.1;
- устанавливать камеру рядом с оборудованием, использующим воду (электроварки, мармиты, пищеварочные котлы и т.п.);
 - устранять неисправность во время работы камеры;
- **з**акрывать вентиляционные отверстия и снимать заднюю крышку панели управления;
- использовать камеру не по назначению или для обогрева помещения:
 - применять для очистки камеры водяную струю.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- в производственных помещениях рабочие места, где при выполнении работы происходит образование и выделение газа и пара, должны быть оборудованы механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532;
- при эксплуатации камеры необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004 по пожарной безопасности;

- не допускается использование камеры в пожароопасных и взрывоопасных зонах;
- при установке камеры расстояние от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т.п., должно быть не менее 400 мм. Рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом. Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности;
- не допускается установка камеры ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- при монтаже камеры должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая защиту от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, самопроизвольного включения;
- присоединение камеры к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;
- не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости к камере;
 - перед очисткой или ремонтом отключите камеру от сети;
- любая холодильная техника содержит хладагенты, которые по федеральному закону должны быть удалены перед утилизацией устройства;
- камеру предназначена для сухих или содержащих воду продуктов, попытка сушки других материалов может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Распаковку, установку и испытание камеры должны производить специалисты по монтажу и ремонту технологического оборудования для предприятий общественного питания и торговли. После занесения камеры с отрицательной температуры в помещение необходимо выдержать камеру при комнатной температуре в течение не менее 2 часов.

Поднимайте камеру только за основание.

Установку камеры проводите в следующем порядке:

- проверьте состояние упаковки, распакуйте камеру, проведите внешний осмотр и проверьте комплектность в соответствии с Таблицей 2 Руководства;
- перед установкой камеры необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей и убедиться, что вентиляционные отверстия открыты.
- Камеру следует разместить в проветриваемом помещении без пыли. Пыльный воздух засорит конденсационную систему, сократит срок службы и эффективность системы охлаждения. Камера должна быть установлена в горизонтальном положении;



Эксплуатация камеры допускается при температуре окружающей среды от 10 до 32 °C. Температура выше 32 °C может увеличить время сушки и будет иметь негативный эффект в виде повышенной конденсации на стенках морозильной камеры. По мере повышения температуры труднее достичь необходимого экстремального холода в камере. Например, загрузка, высыхающая при 24 °C за 24 часа, при более высоких температурах может потребовать до 40 часов.

Во избежание попадания воды и брызг внутрь корпуса не устанавливайте камеру рядом с пищеварочными котлами, электроварками, мармитами и прочим кухонным оборудованием, использующим воду.

СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым запуском после транспортировки, необходимо камере постоять 24 часа, чтобы хладагент распределился в конденсаторе.

Место для эксплуатации – не запылённое, прохладное сухое помещение.

Убедитесь, что уплотнительная прокладка и внутренняя поверхность дверцы чисты.

Убедитесь, что все подсоединения вакуумного шланга к насосу и сосуду затянуты (от руки).

Камеру подключать к электрической сети (400В 3N ~50Гц PE) согласно действующему законодательству и нормативам к источнику трехфазной электрической сети пяти проводным кабелем, в которой имеется отдельный нулевой рабочий и защитный проводник. Подводящий кабель должен быть выполнен многожильным проводом из меди сечением не менее 4 мм2.

Кабель с распределительного шкафа до котла подвести через автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 32 A и ток утечки 30мA.

Сзади откройте крышку щита электрического камеры.

Подключение проводов подводящего кабеля к клеммам в щите камеры выполнить в следующей последовательности:

- заземляющий провод от подводящего кабеля (жёлто-зелёный) подключить к зажиму клеммы котла, обозначенным символом «PE». Котел подключать к системе заземления соответствующей типу TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК364);
- нейтральный провод от подводящего кабеля (синий) подключить к зажиму клеммы котла, обозначенным символами «N»;

- фазные провода от подводящего кабеля подключить к зажимам клеммного блока котла, обозначенными символами «L1», «L2» и «L3» соответственно.

Для выравнивания потенциалов, при его установке в технологическую линию, оборудования соединить между собой через эквипотенциальный зажим. Болт

эквипотенциального зажима установлен на раме с боку и обозначен символом . Сечение провода, соединяющий эквипотенциальный зажим, должно быть не менее 4мм².

Провести ревизию всех винтовых соединительных устройств электрических цепей (выключатели автоматические, контакторы, клеммы и т.д.), при выявлении ослабления подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления.

Подключение к электросети осуществить с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.

Схема электроснабжения должна быть оборудована заземлением.

Закройте крышку щита электрического камеры.

Сдача в эксплуатацию после окончания монтажа оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителем обслуживающей организации и представителем администрации организации, эксплуатирующей котёл.

Оформите гарантийный талон (см. приложение А).

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 РАБОТА ПО ЗАВОДСКИМ ПРОГРАММАМ СУШКИ

После включения питания на экране камеры отобразится окно см. рисунок. 2

Если на экране отображается сообщение, необходимо провести тех. обслуживание маслянного насоса по п.8.1.



После проведения ТО нажать кнопку проверено откроется окно рис.2.

При нажатии кнопки пропустить камера продолжит работу но при следующей включении камеры предупреждение отобразится снова.

7.1.1 Настройка параметров лиофилизации.

Нажимая на кнопки листания программ «больше» или «меньше» установите

название программы продукту для сушки (максимальное кол-во программ 30).

Нажмите на кнопку Программа , откроется окно с таблицей параметров из 10 строк.

← Бан	аны слайс			16:04:21 11.08.2022
Шаг	Темпера- тура, °С	Время, чч:мм		
=1=	-15	01:00		Продукт заморожен
2	-5	01:00		заморожен
3	0	01:00	V	Вентилятор
4	10	01:00		
5	30	01:00		
6	45	01:00		
7	52	06:00		
8	0	00:00		
9	0	00:00		
10	0	00:00		
	Итого:	12:00		

Шаги от 1 до 10, температура; время. Для корректировки любого параметра, нажать в строке шага значения параметра. На экране отобразиться числовая клавиатура.



Ввести требуемое значение и нажать «сохранить», для отмены корректировки ввода – нажать «Сброс». Снова отобразится таблица параметров из 10 строк. Нажать кнопку ... Если время шага ввести равное ноль, то шаг пропускается.

Если продукты для сушки будут замороженные нажать на поле отобразится галочка . При повторном нажатии галочка исчезнет.

Для включения вентилятора в сосуде камеры при заморозке продуктов на поле должна отображатся галочка. При нажатии по поле «галочка» исчезнет.

Нажмите кнопку «выход», на экране отобразиться окно рис. 2.

Нажмите кнопку «Конфигурация» , откроется окно конфигурации параметров.

15	
— Конфигурация	13:59:53 11.08.2022
Параметр	Значение
Температура предварительной заморозки, С	-15
Температура окончательной сушки, С	51
Давление высокое, Бар	25
Температура конденсатора, С	0
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	

Для корректировки параметров Температура предварительной заморозки и Температура окончательной сушки, нажать на цифру значения параметра. На экране отобразиться числовая клавиатура. Ввести требуемое значение и нажать «сохранить», для отмены корректировки ввода — нажать «отмена».

Параметры «Давление высокое» и «Температура конденсатора» не менять (д. б. 25 и 30).

Нажмите кнопку 🔄 «выход», на экране отобразиться главный экран - рисунок 2.


7.1.2 Для начала процесса сушки, нажмите кнопку пуск



Если после включения питания сети прошло не более 5 минут. На экране отобразится сообщение «Подождите, идёт прогрев масла компрессора» и таймер с отсчётом времени.

По окончании отсчёта таймера предупреждающее сообщение исчезнет.

На экране отобразится предупреждающая надпись.




Установите лотки с продуктами в камеру, закройте дверь сосуда.


Нажмите кнопку «Продолжить». На экране отобразится окно с параметрами процесса сушки рис.2. При необходимости не включать работу камеры нажмите «отменить».

В полях экрана будут отображатся заданная и текущее значение температуры кассеты, давление и время шага и общее.

При необходимости остановить процесс сушки нажмите кнопку «Стоп», отобразится предупреждение остановки процесса, нажмите кнопку «да». Для повторного запуска сушки вернитесь на пункт 7.1.2.



Если в процессе заморозки на экране отображается надпись




Работа камеры останавливается и издается прерывистый звук. Необходимо выяснить причину, см. п.9.

Если в процессе заморозки на экране отображается надпись



Работа камеры продолжается, но при этом издается прерывистый звук. Необходимо выяснить причину, см. п.9.

После окончания всех 10 шагов программы на экране отображается надпись:




Для завершения нажмите кнопку «Стоп».

Откройте дражный кран, и после выравнивания давления в сосуде с атмосферным откройте дверь сосуда камеры. Сублимированные продукты пересыпьте в герметичные пакеты и заверните, запечатайте от доступа воздуха.

Хранить на открытом воздухе высушенные продукты не допустимо.

По завершению лиофилизации камеру необходимо разморозить, чтобы скопившийся лед в с<u>осуде</u> растаял. Установите под дренажный кран подходящую ёмкость. Нажмите

кнопку 🎹, на экране отобразится надпись и начнётся отсчёт таймера.



После оттайки льда в сосуде камеры, нажмите кнопку «стоп». Необходимое время на оттайку - не более 2-х часов.

7.2. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ


Сервисный режим служит для проверки работы вакуумного насоса, нагрева кассеты и холодильного компрессора камеры.

Подайте питание камеры.

На экране нажмите кнопку 💹, на экране отобразиться окно «диагностика» с кнопками и параметрами.



Если отображается знак внимание ..., нажмите на него. На экране отобразится окно с сообщением ошибок, например-



Нажать кнопку «Закрыть», откроется окно «Диагностика».


Проверка нагревателей полок кассеты сосуда камеры.

Нажать кнопку должен включится нагрев ПЭН1, цвет кнопки изменится на светлый тон. Нагрев контролировать по показанию температуры напротив кнопки пэн1, максимальное значение «Температура окончательной сушки», заданная в «Конфигурации» см. п.7.1.1. Время нагрева до 30 минут.

Аналогично поочерёдно нажимая кнопки ПЭН1ПЭН7 проверить нагрев всех нагревателей, контролируя показания температуры напротив соответствующей кнопки ПЭН1...ПЭН7.

Повторное нажатие на кнопки ПЭП1...ПЭН7 отключает нагрев включенного ПЭНа, цвет кнопки вернётся к тёмному тону.

Проверка вентилятора конденсатора.



Проверка вакуумного насоса.

Нажмите на кнопку вакуум.насос об включится вакуумный насос на максимальную работу, на кнопке отобразится 100%. Нажмите на кнопку отобразится 100%. Нажмите на кнопку отобразится на пониженную работу. Для отключения вакуумного насоса нажмите на кнопку вакуум.насос об отобразится «0%». Понижение давления контролировать напротив кнопки вакуум.насос об отобразится «0%». Понижение давления контролировать напротив кнопки вакуум.насос об отобразится «0%». Понижение давления контролировать напротив кнопки вакуум.насос об отобразится «0%». Дверь сосуда камера д.б. закрыта. Минимальное значение давления не более 10 мБар. Время вакуумирования до 30 минут.

Проверка компрессора

Внимание! Компрессор включать на время не более 5 секунд.

Нажмите на кнопку компрессор о , внизу экрана отобразятся кнопки с процентами, нажмите на «100%», включится компрессор, на кнопке компрессор о отобразится 100%. Через **3 секунды** нажмите на кнопку компрессор о , затем нажмите кнопку «0%», на кнопке отобразится «0%», компрессор отключится. Давления контролировать напротив кнопки компрессор о ключится. В разовать напротив кнопки компрессор о ключится высокое, Бар», значения давления не более 12 Бар.

Проверка вентилятора кассеты в сосуде.

Нажать кнопку Вентилятор, должен включится вентилятор кассеты в сосуде, цвет кнопки изменится на светлый тон. Работу вентилятора контролировать при открытой двери сосуда камеры.

Повторное нажатие на кнопку Вентилятор отключает вентилятор кассеты в сосуде, цвет кнопки вернётся к тёмному тону.

Проверка нагревателя масла компрессора.

Нажать кнопку Картер компрессора, цвет кнопки изменится на светлый тон. Работу нагревателя контролировать рукой, при прикосновении к месту установки нагревателя в компрессоре, д.б. теплым после 10 минут работы.

Повторное нажатие на кнопку Картер компрессора, цвет кнопки вернётся к тёмному тону.

Проверка разморозки.

Нажать кнопку Разморозка , должен включится режим разморозки сосуда, цвет кнопки изменится на светлый тон. Работу контролировать по показанию «Т камеры., С» напротив кнопки Разморозка . Показание должно увеличиваться, максимальное значение 60 гр.С.

Повторное нажатие на кнопку Разморозка отключает режим, цвет кнопки вернётся к тёмному тону.

Проверка охлаждения.

Нажать кнопку автоматическое должен включится режим охлаждения сосуда, цвет кнопки изменится на светлый тон. Работу контролировать по показанию «Т камеры., С» напротив кнопки

Минимальное значение «Температура предварительной заморозки, С», заданная в «Конфигурации» см. п.7.1.1.

Охлаждение

Повторное нажатие на кнопку **автоматическое** отключает режим, цвет кнопки вернётся к тёмному тону.

Для выхода из «Диагностики» нажмите кнопку 🧲, на экране отобразиться окнорисунок 2.

7.3 ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

По окончании рабочей смены произвести следующие операции:

- отключить камеру от сети;
- вакуумный сосуд и кассету с лотками протереть насухо мягкой тканью без ворса.

При сильном загрязнении очистку камеры следует производить следующим образом: отключить камеру от сети, снять уплотнитель, отсоединить разъём от коробки кассеты, вынуть кассету из сосуда, для мытья вакуумной камеры и кассеты с лотками использовать мягкое моющее средство, а для протирки насухо – мягкой тканью без ворса.

Камера должна содержаться в чистоте. Полированные и хромированные поверхности при потемнении необходимо протереть полировочной пастой, а затем растереть мягкой тряпкой или войлоком.

g

Запрещается протирка камеры бензином, керосином или щелочными растворами.

Запрещается обработка камеры жесткими щетками и абразивными средствами во избежание образования царапин на поверхности.

При длительном простое отключить от сети, дверь оставить открытой, а также заменить вакуумное масло в насосе на новое.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разряда, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации камеры необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

- TO регламентированное техническое обслуживание комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности камеры;
- TP текущий ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности камеры и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (ТР) при необходимости.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ РЕМОНТУ ОТКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ ОТ СЕТИ, УСТАНОВИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ»!

При техническом обслуживании камеры проделайте следующие работы:

- проверить внешним осмотром камеру на соответствие правилам техники безопасности;
 - выявить неисправность камеры путем опроса обслуживающего персонала;
 - проверить целостность кабеля питания и соединение с контуром заземления;
- проверить цепи заземления самой камеры (сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
 - проверить целостность цепи выравнивания потенциала;
- подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей камеры;

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 5.

8.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЯНОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА

В случае замены насоса проверить направление вращения вала электродвигателя пробным пуском на скорости 10% по п.7.2. Направление вращения указано стрелкой на корпусе электродвигателя насоса.

Рекомендуется менять или фильтровать масло вакуумное после 200 часов работы, чтобы получить высокую производительность и увеличить срок службы вакуумного насоса. Для его оптимальной работы не сокращайте время замораживания и не исключайте цикл заморозки. Для уменьшения времени обработки можно предварительно заморозить продукты до помещения их в камеру, и не пропускайте стадию заморозки по п.7.

Не перегружайте лотки. Слишком большое количество продукта даст и чрезмерное количество испаряющейся влаги, которое может не успевать конденсироваться внутри камеры в виде льда и будет всасываться вакуумным насосом. Это также уменьшит производительность и срок службы насоса.

- 1. Отключите питание камеры.
- 2. Сливная пробка масла расположена под лицевой стороной насоса.
- 3. Поместите емкость с фильтровальной бумагой под сливной пробкой.
- 4. Откройте пробку.
- 5. Слейте масло в емкость.
- 6. Затем закройте сливную пробку.
- 7. Новым или отфильтрованным маслом, заполните насос до «мах» уровня, согласно руководству по эксплуатации на насос.

Фильтрация масла.

Слитое вакуумное масло из насоса пропустите через бумажный масляный фильтр, подождите, пока оно не просочится через него (около 2 часов).

Отфильтрованное масло должно быть прозрачным и иметь жёлтый или янтарный цвет.

Масляный фильтр меняйте на новый, если масло перестаёт протекать или не очищается.

В качестве масляного фильтра можно использовать фильтровальную бумагу, например одноразовый кофейный фильтр.

9. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Таблица 3

		1														Tao	лица э
									Ш	аг							
Программа	Название продукта	,	1	2	2	(3	4	4	ţ	5	(5	7	7	8	3
		Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °С	Время, ч	Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °C	Время, ч	Темп-ра, °С	Время, ч
1	Бананы слайс	-15	1	-5	1	0	1	10	1	30	1	45	1	52	6		
2	Малина целая	-20	2	-15	2	-5	1	0	1	10	1	30	1	45	1	52	7
3	Клубника слайс	-20	2	-15	2	-5	1	0	1	10	2	30	1	45	2	52	5
4	Апельсины, мандарины, лимоны	-20	2	-15	2	-5	2	0	1	10	1	30	1	45	2	52	8
5	Яблоки, груши	-15	2	-5	1	0	1	10	1	30	1	45	1	52	6		
6	Картофель	-18	2	-5	1	0	1	10	1	30	1	45	1	52	5		
7	Грибы слайс	-15	2	-5	1	0	1	10	1	30	2	45	7				
8	Помидоры слайс	-20	3	-15	1	-5	1	0	1	10	1	30	1	45	2	52	7
9	Сыр	-18	4	-5	2	0	1	10	1	30	1	45	1	52	8		
10	Мясо сырое	-20	2	-15	1	-5	1	0	1	10	1	30	2	45	2	52	10

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

	T .	таолица 4
Виды неисправности. Внешние проявления	Вероятная причина	Методы устранения
После окончания процесса сушки и открытия дренажного крана в камере оказалась вода.	Конец шланга находится в воде, при открытии дренажного крана она будет втянута в камеру.	Вовремя опорожнять контейнер, куда сливается вода.
	Чрезмерное количество масла.	Уменьшить количество заливаемого масла.
Выбросы масла из насоса.	Длительная работа с открытым дренажным краном; загрязнение или деформация дверцы, загрязнение её уплотнения или неплотная затяжка вакуумного шланга, колпачков или фитингов насоса	Закрывать дренажный кран; своевременная чистка.
	Уровень масла в насосе повышается за счёт конденсации водяных паров и образования на дне картера достаточно большого объёма воды.	Важно тщательно отделять воду от масла при фильтрации. Это продлит срок службы масла.
Камера работает более 46 часов, но процесс ещё не окончен.	Некоторые продукты поддаются заморозке хуже: апельсины, клубника, черника и т.п., а также блюда с сахарным сиропом. Слишком много воды в продукте и следовательно образуется избыточный лед при сушке. По мере старения масла время обработки продукта может увеличиться.	Управляющая схема устройства постоянно следит за количеством удалённой и оставшейся влаги и автоматически определяет время сушки. Извлечь лотки и освободить их от избытка льда, после чего поместить назад в камера и довести процесс до конца. Масло в насосе следует заменять и фильтровать после каждой партии.
На дисплее сообщение о невозможности понизить давление	Давление в процессе вакуумирования не понижается ниже 10 мБар	Проверить работу вакуумного насоса. Дренажный кран д.б. закрыт. Проверить герметичность подключений шлангов от вакуумного насоса, Герметичность уплотнения дверцы, Уровень вакуумного масла в насосе
На дисплее сообщение о невозможности охладить камеру	Компрессор не охлаждает	Проверьте работу компрессора.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИ	ЕМКЕ		
Камера ЛФ-16П зав	одской номер	, изготовленная	на АС
«Чувашторгтехника», соответс	твует ТУ 28.93.16-054-	01439034-2022 и признана го	дной для
эксплуатации.			
Серийный номер контро.	ллера KG1		
Дата выпуска			
личные подписи (оттиски личны		риятия, ответственных за приемку издели	—— Я
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОН Камера ЛФ-16П подве		шторгтехника» консервации	согласно
требованиям ГОСТ 9.014.			
Дата консервации			
Консервацию произвел	(подпись)		
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПА	АКОВКЕ		
Камера ЛФ-16П упако предусмотренным конструктор	-	торгтехника» согласно треб	ованиям
Дата упаковки			

(подпись)

Упаковку произвел

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации камеры - 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с даты выпуска.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей камеры, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда камеру вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения камеры в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятиеизготовитель обязуется заменить дефектную камеру.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю камеры для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера камеры, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего камеру.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Холодильная техника содержит хладагенты, которые по федеральному закону должны быть удалены перед утилизацией для уничтожения или переработки для вторичного применения.

При подготовке и отправке камеры на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части камеры по материалам, из которых они изготовлены.

16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ЛИОФИЛЬНЫХ КАМЕР

Хранение лиофильных сушильных камер должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец камеры обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную камеру следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка камеры из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных лиофильных камер по высоте в три яруса для хранения.

17.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-Ф3, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-Ф3, часть третья от 26.11.2001 г. №146-Ф3, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-Ф3), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя АО «Чувашторгтехника»:

429020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Базовый, д.28. Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии AO «Чувашторгтехника»:

+7 (8352) 24-03-11 +7 (903) 066-77-28

e-mail: service-elinox@abat.ru

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru »

18. Учет технического обслуживания и ремонта в период эксплуатации

Таблица 5

	Вид	Вид пред	Наименование предприятия,	Должность, фамилия и подпись		
Дата	технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	выполнившего техническое обслуживание	выполнившего работу	проверившего работу	

ن			428020, Чувашская ТАЛОН	Приложение А АО «Чувашторгтехника» Республика, г. Чебоксары, № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ Р	Базовый проезд, 28 EMOHT
_20			ЛФ – 16П	Заводской №	
				(месяц, год выпуска)	
 				оодажи (поставки) изделия продавцом (поставь	циком)]
				М.П.	
 -					(подпись)
Изъят «		<u>-</u>		(дата ввода изделия в эксплуатацию)	
Š				М.П	(подпись)
		ı	Выпопиены работы		
10			Выполнены расоты		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Корешок талона №1 заводской №					
решок талона заводской Nº					
OK TE					
ешс заво		Ф. И .О			
Kop , 3					
					
					
		ı			
ДΦ					
		(подпись)	Исполнитель	Владелец	
i per	ОТЫ		(подпись)	(подп	ись)
HЫЙ	pa6	 _			
На гарантийный ремонт	Выполнены работы	ИСПОЛНИТЕЛЬ (Линия отреза)	(на	именование предприятия, выполнившего ремо	нт
гар	<u> </u>	ПОП ТО RNI	М.П.	и его адрес)	
Ha	B _P	Z Z		дителя предприятия, выполнившего ремонт)	